

## Laboratorio I C

Departamento de Física, FCEyN, UBA

1er cuatrimestre 2024


Docentes:
Gabriela Pasquini, Mauro Silberberg,
Luciana Martínez, Federico Szmidt


Página de la materia: https://materias.df.uba.ar/l1c2024c1/

Agradecemos a Lucía Famá y Ángel Marzocca por facilitarnos importante material para la preparación de estas clases.



La física es una ciencia natural, basada en experimentos.







La física es una ciencia natural, basada en experimentos.





La física es una ciencia natural, basada en experimentos.





La física es una ciencia natural, basada en experimentos.


#### Los experimentos permiten invalidar modelos o marcos teóricos

Si una predicción no se verifica experimentalmente (<u>y el experimento está bien hecho!</u>) entonces las suposiciones del modelo o el marco teórico por los cuales se llegó a esa predicción **NO** son válidos

# Un resultado experimental nunca puede asegurar la validez de una teoría, solamente puede ser consistente con sus predicciones

Si una predicción es consistente con los resultados experimentales entonces el marco teórico y las suposiciones del modelo por los que se llegó a esa predicción NO SE PUEDEN DESCARTAR. Podemos considerar válidas esas suposiciones y realizar otras predicciones con ellas.

# Una serie sucesiva de experimentos consistentes validan un marco teórico (hasta que alguno lo invalide).



# Física Experimental



#### Qué vamos a aprender en las materias experimentales?

- Ser rigurosos a la hora de afirmar una observación experimental y cuantificarla.
- · Ser capaces de estimar en forma rigurosa las limitaciones experimentales.
- Técnicas experimentales que nos permitan realizar las observaciones y adquirir los datos.
- Técnicas de tratamientos de datos y herramientas de estadística.
- Reportar nuestros datos de manera clara y convincente.
- Diseñar experimentos para poder contestar las pregunta que nos hacemos.
- Evaluar si las hipótesis de los modelos se ajustan a nuestra situación experimental.
- Estudiar antecedentes de un tema y tenerlos en cuenta para hacer nuestras preguntas y modelos.
- Contrastar con modelos y eventualmente proponer hipótesis a partir de nuestras observaciones.
- Comunicar nuestros resultados a la comunidad científica de forma clara y correcta.



#### **EMPECEMOS**

Nociones básicas para realizar un experimento

#### Nociones básicas experimentales




- Magnitud Física (MF): atributo de un objeto, cuerpo, fenómeno o sustancia que puede ser cuantificada (ej. masa, longitud, velocidad ...)
- · Valor de una MF: cantidad de la MF, se expresa: número y unidad
- Unidad: es una magnitud física definida y adoptada por convención a través de un patrón, respecto de la cual las otras MF de la misma especie son comparadas (m, kg, etc...)



#### Nociones básicas experimentales






- Método de Medición: Procedimiento experimental para obtener la MF
- Instrumento: Calibrado respecto de la unidad patrón dentro de una tolerancia especificada.

### Noción de Incerteza o incertidumbre



#### ¿Cuánto mide el largo (L) del objeto?



El resultado de una medición está acotado

Siempre hay una incerteza asociada a la medición






#### Valor representativo e intervalo de confianza

 $\chi_0$ : Valor más representativo

 $\Delta x$ :

Incerteza Absoluta



#### Resultado:

#### Intervalo de Confianza

$$x_0 - \Delta x \le x \le x_0 + \Delta x$$
$$[x_0 - \Delta x, x_0 + \Delta x]$$

#### Expresión del resultado:


$$x = (x_0 \pm \Delta x)$$
 Unidad

#### Patrones de unidades



#### La convención de cada patrón va cambiando con el tiempo

En la Francia, el 15 de Marzo de 1790 se decidió instaurar un sistema de base decimal. 10 millonesima parte de ‡ de meridiano terrestre (entre el Polo Norte y el Ecuador). Se tomó el meridiano de París. Se calculó a partir de la distancia entre Dunkerke y Barcelona



#### Patrones de unidades



#### Se busca disminuir la incertidumbre y aumentar la inmutabilidad

#### Definiciones del metro desde 1795<sup>8</sup>

Base de la definición		Incertidumbre absoluta	Incertidumbre relativa
<sup>1</sup> / <sub>10 000 000</sub> parte de la distancia entre el Polo norte y el Ecuador a lo largo de la línea del meridiano que pasa por Paris	1795	0.5-0.1 mm	10-4
Primer prototipo Metre des Archives de barra de platino estándar.		0.05-0.01 mm	10-5
Barra de platino-iridio en el punto de fusión del hielo (1ª Conferencia General de Pesas y Medidas)		0.2-0.1 µm	10-7
Barra de platino-iridio en el punto de fusión del hielo, a presión atmosférica, soportada por dos rodillos (7ª CGPM)		n.a.	n.a.
Transición atómica hiperfina; 1 650 763,73 longitudes de onda de la luz en transición con Kriptón 86 (11ª CGPM)		0.01-0.005 µm	10-8
Distancia recorrida por la luz en el vacío en <sup>1</sup> / <sub>299 792 458</sub> partes de un segundo (17ª CGPM)	1983	0.1 nm	10-10

La incertidumbre disminuyó a la millonésima parte

#### Sistema Internacional de Unidades (SI)



El Sistema Internacional de Unidades garantiza la uniformidad y equivalencia en las mediciones

Facilitar las actividades tecnológicas industriales y comerciales en diversas naciones del mundo

Símbolo	Nombre	ore Magnitud	
S	segundo	tiempo	
m	metro	longitud	
kg	kilogramo	masa	
A	amperio	corriente eléctrica	
K	kelvin temperatura termodinámica		
mol	mol mol cantidad de sustancia		
cd	candela	intensidad luminosa	

Se creo en 1960 y su ultima revisión es de 2018 Todas las definiciones involucran constantes universales (por ejemplo el metro involucra la velocidad de la luz)





https://www.nist.gov/pml/weights-andmeasures/metric-si/si-units 23

#### Mediciones directas e indirectas



No todas las medidas se realizan comparando en forma directa la MF con una unidad

Mediante la comparación con la unidad a través de un instrumento calibrado respecto del patrón



Mediante un TRANSDUCTOR calibrado que mide una propiedad dependiente de la MF a determinar



El valor de la MF se obtiene a partir de la medición directa de otras magnitudes relacionadas









#### **Mediciones directas**

$$x = (x_0 \pm \Delta x)$$
 Unidad



Valor más representativo

#### Si tengo 1 medida:



 $\frac{x_0}{x_0} = 13.16 \, s$ 



$$x_0 = 2.4 \ cm$$

 $x_0$  es el número leído

 $x_0$  es el número más cercano

Si tengo Más de 1 medida:  $x: x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N$ 

13,14 s 13,16 s 13,14 s 13,15 s 13.16 s 13.15 s 13,16 s 13.16 s

$$x_0 = \overline{x}$$
 = Valor promedio



$$x_0 = \overline{x} = \text{Valor promedio}$$
  $\Rightarrow$   $x_0 = \overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$ 

#### Incerteza Absoluta $(\Delta x)$

Intervalo de distancia respecto del valor mas representativo dentro del cual podemos "asegurar" (con una determinada probabilidad) que se encuentra el "valor verdadero" o "más probable" de la MF.

**Exactitud:** Grado de similitud entre el valor más representativo medido en el experimento y el "valor verdadero" en su comparación con la unidad patrón. La incerteza asociada debe tener en cuenta la tolerancia en la calibración de los instrumentos.

Precisión: Grado de concordancia entre varias medidas hechas bajo condiciones similares en un experimento. La incerteza está asociada a la reproducibilidad, usando los instrumentos y condiciones del experimento. Está relacionada (pero no necesariamente coincide) con la sensibilidad o resolución de los instrumentos.

Dependiendo de nuestra pregunta, nos va a interesar (o no) que la incerteza reportada refleje ambos intervalos.

Volveremos sobre esto!!

#### Incerteza Absoluta $(\Delta x)$

#### Fuentes de Incertidumbre e imprecisión

- Por el instrumento (calibración, resolución)
- Por el método (repetitividad, observador)
- Por el objeto: definición
- Por factores azarosos o falta de control en las condiciones











#### Clasificación de Incertezas



# Sistemáticas

Constante a lo largo de todo el proceso de medida

- Afecta a todas las medidas de un modo definido
- Aporta en un mismo sentido (mismo signo)

Ej.: calibrado del instrumentos; paralaje; mala elección del método.

En muchos casos pueden corregirse

Apreciación

Asociadas con equivocaciones o accidentes.

Ej. anotar mal una medida, un salto de tensión en la línea que produce datos muy lejanos a los demás. En general, con suficiente justificación, se descartan.

Asociadsa a la sensibilidad de los instrumentos o a las limitaciones del observador y/o del método .

Azarosas


Variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas bajo condiciones similares, debidas a factores no controlados en el experimento, el instrumental o el observador.

Se suelen emplear métodos estadísticos para su tratamiento

#### Error o incerteza de apreciación ( $\sigma_{ap}$ )



Lo que puede resolver el observador. Muchas veces: resolución del instrumento



#### Incertidumbre INSTRUMENTAL



$$\sigma_{ap} \sim (x_2 - x_1)$$

#### Incertidumbre INSTRUMENTAL



#### Resolución Instrumental

Mínima variación de la magnitud detectada por el instrumento (a veces dada por la mínima división, a veces no)






Menor valor → Más precisión

#### Incertidumbre INSTRUMENTAL




#### Error de Apreciación ( $\sigma_{ap}$ ):

Lo que puede resolver el observador. Muchas veces: resolución del instrumento



#### Error de Exactitud ( $\sigma_{ex}$ ):

Asociado con el error de calibración del instrumento



#### Incertidumbre instrumental

$$\sigma_{ap} = (x_2 - x_1)$$

$$\sigma_{ap} = (x_2 - x_1)/2$$

$$x = (x_0 \pm \Delta x) Ud.$$



En cada medida *i* que tomo:

 $x_i =$  el número leído (instrumento digital) o más cercano (analógico), con un error de apreciación  $\sigma_{ap}$  dado por la resolución instrumental.

Si repito varias medidas y todas arrojan el mismo valor




$$x_0 = x_i$$

$$\Delta x = \sigma_{ap}$$



$$\sigma_{ap}=0,01 s$$

$$x = (13.16 \pm 0.01) s$$




$$x = (2,4 \pm 0,1) mm$$



$$\sigma_{ap} = ? kg$$

$$x = ??$$





$$x_0 = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

- ¿Cuántas veces repetimos la medición (N)? Discutamos
- El valor del promedio puede depender de eso? Discutamos
- Es intuitivo que  $\Delta x$  va a depender de la dispersión de los datos. Y de N?

**Spoiler**: Un buen estimador de la incerteza estadística de la media:

$$\sigma_{est} = \frac{1}{N} \left[ \sum_{i=1}^{N} (\bar{x} - x_i)^2 \right]$$

$$\Delta x = m \acute{a} x (\sigma_{est}, \sigma_{ap})$$

#### Cifras significativas

4 Cifras Significativas

de 0 son significativos



Los O después de un número distinto de cero son significativos Los números distintos

906

906.00

0,9060

0.90600

4,5 x 103

4,50 x 103

Cifras **Significativas** demortomento de Pisico

5

4

5

2 Cifras significativas: 0,000034

1 Cifra significativa: 0.00003

Los 0 sin un número

distinto de cero delante

no son significativos

Para expresar un resultado se deben incluir sólo las cifras que tienen algún significado experimental → Cifras Significativas en ∆x

$$x_0 = 32,24089$$

$$x_0 = 32,24$$

$$\Delta x = 0,2319$$

$$0 = 32,24$$

$$\Delta x = 0,2319$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 = 32,24$$

$$0 =$$

#### Tratamiento de datos



#### Métodos numéricos usando lenguajes de alto nivel

- Mathlah
- Phyton
- Código abierto
- Muy versátil
- · Muy util para tratamiento sistemático de datos
- Gran cantidad de bilioteca y recursos compartidos
- Lo van a usar toda la carrera

# Vamos a ver Introducción a Phyton la clase próxima

https://colab.research.google.com

Spyder

#### Planillas para tratamiento de datos

- Excell
- Origin
- · Se obtiene bajo licencia
- Menos práctico para tratamiento sistemático o de gran cantidad de datos.
- Muy fácil de usar y práctico para análisis no sistemáticos (pruebas)
- · Util para graficar datos en el momento

#### **ACTIVIDADES**



- 1) Medir el largo de una mesa con una regla o cinta métrica:
- Cada integrante la mide una o dos veces.
- Decidan si es necesario hacer estadistica
- De ser necesario midan mas de 10 veces cada uno
- · Estimen el valor mas representativo y la incerteza
- Reporten el resultado



- 2) Medir el período de un faro, con cronómetro o celular:
- · Cada integrante lo mide varias veces en simultaneo.
- Decidan si es necesario hacer estadistica
- Estimen el valor mas representativo y la incerteza
- · Reporten el resultado



**DISCUTIMOS** 

