

NORMAS DE SEGURIDAD CON LÁSERES.

Los láseres están clasificados en 6 categorías de seguridad según su peligrosidad entre clase I y clase IV. Clase I no es considerada peligrosa. Clase IV produce daño en los ojos y piel aún en exposiciones de luz dispersada.

EL LÁSER DE Nd:Yag es clase IV. Por este motivo, en presencia de un haz no confinado:

- * Use antiparras de seguridad.
- * Evite utilizar objetos metálicos (relojes, anillos, etc.) que puedan producir una reflexión directa del haz.
- * Evite exponer la piel al haz.
- * No mire directamente al haz, AUN CUANDO UTILICE ANTIPARRAS DE PROTECCION.
- * Extreme las precauciones con radiación no visible.
- * Como con cualquier fuente brillante, el sentido común es fundamental.